## FIRE SERVICE (INSTALLATIONS AND EQUIPMENT) REGULATIONS

消防(裝置及設備)規例

(Regulation 9(1))

A 9392325

FSD Ref.: 消防處檔號

(第九條(1)款)

## CERTIFICATE OF FIRE SERVICE INSTALLATION AND EQUIPMENT

Name of 樓宇名和	Building :	年惠大劑的目	lation using Water 相元	moundle lived instal	A	
Street No./Town Lot: 門牌號數/市地段			Street/Road/Estate Name : 街道/屋苑名稱	東成里		
Block : District			— <u>24</u> H	Area: HK 示进	1 No. 100	
座 Type of E	L Building 樓宇類型:□Indu	分區 ustrial工業 □ Comme	785 pp. 3	地區 □香港 □ posite綜合 □Licensed premises:		
	t 1 Annual Inspection C 一部 只適用於年檢	equipm	rdance with Regulation 8(b) of Fire Service (Installati ent which is installed in any premises shall have such fir every 12 months. 根據消防(裝置及設備)規例 2個月由一名註冊承辦商檢查該等消防裝置或設	re service installation or equipment inspected b 第八條的款,擁有裝置在任何處所內的	by a registered contractor at least	
Code編碼 (1-35)	Type of FSI 裝置類型	Location(s) 位置	Comment on Condition 狀況評述	Completion Date	Next Due Date 下次到期日(DD/MM/YY)	
			F-A1-M.C.8	rergency Lighting &		
				製品高工品 ngR no		
			NIL MANETA (A)	e Aların İsystem (Mi		
			2011、建筑19	re Confront Centre (\$ )		
				-doseglacitosoci da		
Part 2 第	三部 Installation / Mod	lification / Repair	/ Inspection work 裝置/改裝/	/修理/檢查工作	G. Mis Pri	
Code編碼 (1-35)	Type of FSI 裝置類型	Location(s) 位置	Nature of Work Carried out 完成之工作	內容 Comment on Condition 狀況	产成日期(DD/MM/YY)	
		DD115 Lot 614RF	Contract to the Contract of th	Fig. borton		
24	6nos x 9Litre Water F.E.	615RP, 616RP, 6171 618RP, 619RP, 6201	P	Conforms with FSD requirem		
			范瞪侯测系派	as Detection System	.0]	
			拉名 礼柱明音	metay2 numerical as		
Part 3 第	医三部 Defects 損壞事項	Į		osc Reel The 低爾	ALL POLICE	
Code編碼 (1-35)	Type of FSI 裝置類型	Location(s) 位置	Outstanding Defects 未修缺點	Comment on Defe	ects 缺點評述	
	具高品子	可的人主持	Approved Applicace &	stable Hand-operated	Po	
			NIL 921	essurizmmen of Strire		
	水管条纸	上水点的原料	Freed Pump(s) 昆有間			
				rinkler System 花瓣	28	
				atic Smoke Extraction		

FSD/RC No.:

消防處註冊號碼

RC3/643

合消防處處長不時公佈的最低限度之消防裝置及設備守則與裝置

及設備之檢查測試及保養守則的規格,損壞事項列於第三部。